

Gemiddelde temperatuur
per etmaal

Hoe te handelen

1

☀ 4 °C of hoger
☾ Niet meer dan 1 graad vorst

NIKS AAN DE HAND,
LEKKER DOORWERKEN.



2

☀ Tussen 0 °C en 4 °C
☾ Niet meer dan 2 graden vorst

DEK HET
BETON AF.



3

☀ Tussen 0 °C en 4 °C
☾ Meer dan 2 graden vorst


TOEPASSEN VAN
VERWARMDE BETON-
SPECIE OF WARMTE
TOEVOEGEN TUSSEN
BETON EN AFDEKKING.
OF WERKEN MET
CEMENT MET HOGERE
AANVANGSSTERKTE
OF VERLAGEN WATER-
CEMENT FACTOR.



4

☀ Beneden 0 °C
☾ Niet meer dan 5 graden vorst


ZORG DAT DE
TEMPERATUUR VAN
HET BETON NIET DAALT
ONDER 4 °C.



5

☀ Beneden 0 °C
☾ 5 tot 10 graden vorst


GEbruik stoom, hete
LUCHT OF INFRAROOD-
STRALERS OM DE
TEMPERATUUR OP
TEN MINSTE 4 °C TE
HOUDEN.



6

☀ Beneden 0 °C
☾ Meer dan 10 graden vorst

ALLEEN BETONSPECIE
VERWERKEN ALS DE
WERKPLEK VOLLEDIG
MET ZEIL OMHULD IS
ZODAT DE WARMTE
NIET WEG KAN. DE
TEMPERATUUR MOET
MINIMAAL 8 °C BLIJVEN.



HOU DE
WEERSVERWACHTING
GOED IN DE GATEN.



BETON NIET STORTEN
TEGEN VLAKKEN MET
EEN TEMPERATUUR
LAGER DAN 0 °C.
SNEEUW EN IJSRESTEN
VERWIJDEREN.

